

**APPENDICE / APPENDIX A**

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI  
TEST PHOTOGRAPHS**

|                                 |            |                     |                    |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 2000-09-29 | Véhicule<br>Vehicle | ACURA INTEGRA 2000 | T.C. N°<br>T.C.No | 00-221 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.  
Statement of compliance label of the test vehicle.



2. Étiquette d'information des pneus.  
Tire information label.

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**3. Vue  $\frac{3}{4}$  avant du véhicule d'essai.**  
 **$\frac{3}{4}$  front view of the test vehicle.**



**4. Vue  $\frac{3}{4}$  arrière du véhicule d'essai.**  
 **$\frac{3}{4}$  rear view of the test vehicle.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Left side view of the test vehicle, pre-test.**




**6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.**  
**Left side view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Rear view of the test vehicle, pre-test.**



**8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.**  
**Rear view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.**  
**General right side view of the test vehicle, pre-test.**



**10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.**  
**General right side view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Front view of the test vehicle, pre-test.**




**12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.**  
**Front view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Over view of the test vehicle, pre-test.**



**14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.**  
**Over view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.**



**16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.**  
**Over view of the front part of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Left side view of front of test vehicle, pre-test.**



**18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.**  
**Left side view of front of test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Right side view of front of test vehicle, pre-test.**



**20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.**  
**Right side view of front of test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Engine compartment view of the test vehicle, pre-test.**



**22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.**  
**Engine compartment view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|

N/A

**23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.**  
**Front underbody view of the test vehicle, pre-test.**



**24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.**  
**Front underbody view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**25. Vue du côté gauche de la face déformable, avant essai.**  
**Left side view of the deformable face, pre-test.**



**26. Vue du côté gauche de la face déformable, après essai.**  
**Left side view of the deformable face, post-test.**

|                                 |            |                     |                    |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 2000-09-29 | Véhicule<br>Vehicle | ACURA INTEGRA 2000 | T.C. N°<br>T.C.No | 00-221 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|



27. Vue du côté droit de la face déformable, avant essai.  
Right side view of the deformable face, pre-test.



28. Vue du côté droit de la face déformable, après essai.  
Right side view of the deformable face, post-test.

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**29. Vue de face de la face déformable, avant essai.**  
**Front view of the deformable face, pre-test.**



**30. Vue de face de la face déformable, après essai.**  
**Front view of the deformable face, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**31. Vue de plan de la face déformable, avant essai.  
Plan view of the deformable face, pre-test.**

N/A

**32. Vue de plan de la face déformable, après essai.  
Plan view of the deformable face, post-test.**

|                                 |            |                     |                    |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 2000-09-29 | Véhicule<br>Vehicle | ACURA INTEGRA 2000 | T.C. N°<br>T.C.No | 00-221 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|



**33. Position du conducteur, avant essai.  
Driver's position, pre-test.**



**34. Position du conducteur, après essai.  
Driver's position, post-test.**

|                                 |            |                     |                    |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 2000-09-29 | Véhicule<br>Vehicle | ACURA INTEGRA 2000 | T.C. N°<br>T.C.No | 00-221 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|



**35. Point de contact de tête du conducteur, après essai.  
Driver's head contact point, post-test.**




**36. Point de contact de tête du conducteur, après essai.  
Driver's head contact point, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**37. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.**  
**Driver's knee contact points, post-test.**

|                                 |                   |                     |                           |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>2000-09-29</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>ACURA INTEGRA 2000</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>00-221</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**38. Position du passager, avant essai.**  
**Passenger's position, pre-test.**



**39. Position du passager, après essai.**  
**Passenger's position, post-test.**

|                                 |            |                     |                    |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 2000-09-29 | Véhicule<br>Vehicle | ACURA INTEGRA 2000 | T.C. N°<br>T.C.No | 00-221 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|



**40. Point de contact de tête du passager, après essai.  
Passenger's head contact point, post-test.**



**41. Point de contact de tête du passager, après essai.  
Passenger's head contact point, post-test.**

|                                 |            |                     |                    |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 2000-09-29 | Véhicule<br>Vehicle | ACURA INTEGRA 2000 | T.C. N°<br>T.C.No | 00-221 |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------|



42. Point de contact des genoux du passager, après essai.  
Passenger's knee contact points, post-test.



43. Affichage du lecteur de vitesse.  
Speed trap reading.