


APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



1. **Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.**

Identique à la photo 1
Same as picture1

2. **Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.**



**4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.**



**6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.**



**8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.**



**10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|




**11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.**



**12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Overview of the test vehicle, pre-test.**



**14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Overview of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Overview of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Overview of the front part of the test vehicle, post-test.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.**



**20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the test vehicle, pre-test.**



**22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Front underbody engine view of the test vehicle, pre-test.**



**24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Front underbody engine view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**25. Pare-brise, avant essai.
Windshield, pre-test.**



**26. Pare-brise, après essai.
Windshield, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**27. Bouchon de remplissage, avant essai.
Filler cap, pre-test.**



**28. Bouchon de remplissage, après essai.
Filler cap, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|




**29. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.**




**30. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**31. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**



**32. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**33. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knee contact points, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**34. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.**



**35. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**36. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**



**37. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**38. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knee contact points, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|




**39. Tuyau de remplissage et vapeur.
Filler and vapor pipe.**



**40. Réservoir de carburant.
Fuel tank.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**41. Ligne de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.**



**42. Lignes de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**43. Lignes de carburant et vapeur dans le compartiment moteur.
Filler and vapor lines in the engine compartment.**

Aucune fuite détectée.
No leak detected.

**44. Localisation de la fuite de carburant.
Fuel leak location.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**45. Vue du véhicule sur culbuteur avant l'essai de capotage statique.
View of the vehicle on the roll over device before testing.**



**46. Vue du véhicule sur culbuteur à 90°.
View of the vehicle on the roll over device at 90°.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



47. Vue du véhicule sur culbuteur à 180°.
View of the vehicle on the roll over device at 180°.



48. Vue du véhicule sur culbuteur à 270°.
View of the vehicle on the roll over device at 270°.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



49. Vue du véhicule sur culbuteur à 360°.



View of the vehicle on the roll over device at 360°.

**50. Affichage du lecteur de vitesse
Speed trap reading**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2000-08-21 | Véhicule Vehicle | NISSAN XTERRA 2000 | T.C. N° T.C.No | 00-128 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|