


APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	------------	---------------------	------------------	-------------------	--------



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.

Même que photo no.1
Same as picture no.1

2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.



4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.



6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.



8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------




11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.



12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	------------	---------------------	------------------	-------------------	--------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.



20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------

N/A

- 21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.**
Engine compartment view of the test vehicle, pre-test.



- 22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.**
Engine compartment view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------

N/A

23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Front underbody view of the test vehicle, pre-test.



24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Front underbody view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------




25. Vue du côté gauche de la face déformable, avant essai.
Left side view of the deformable face, pre-test.



26. Vue du côté gauche de la face déformable, après essai.
Left side view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------




27. Vue du côté droit de la face déformable, avant essai.
Right side view of the deformable face, pre-test.



28. Vue du côté droit de la face déformable, après essai.
Right side view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



29. Vue de face de la face déformable, avant essai.
Front view of the deformable face, pre-test.



30. Vue de face de la face déformable, après essai.
Front view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



31. Vue de plan de la face déformable, avant essai.
Plan view of the deformable face, pre-test.



32. Vue de plan de la face déformable, après essai.
Plan view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	------------	---------------------	------------------	-------------------	--------



33. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.



34. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	------------	---------------------	------------------	-------------------	--------



**35. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**



**36. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



**37. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knee contact points, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	------------	---------------------	------------------	-------------------	--------



38. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.



39. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------



**40. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**


N/A

**41. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-10	Véhicule Vehicle	FORD TAURUS 2000	T.C. N° T.C.No	00-204
---------------------------------	------------	---------------------	------------------	-------------------	--------



**42. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knee contact points, post-test.**



**43. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.**