


APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.



2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.**



**4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.**

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.



6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.



8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------




11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.




12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.



20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the test vehicle, pre-test.



22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Front underbody view of the test vehicle, pre-test.




24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Front underbody view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



25. Vue du côté gauche de la face déformable, avant essai.
Left side view of the deformable face, pre-test.




26. Vue du côté gauche de la face déformable, après essai.
Left side view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------




27. Vue du côté droit de la face déformable, avant essai.
Right side view of the deformable face, pre-test.



28. Vue du côté droit de la face déformable, après essai.
Right side view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



29. Vue de face de la face déformable, avant essai.
Front view of the deformable face, pre-test.




30. Vue de face de la face déformable, après essai.
Front view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



31. Vue de plan de la face déformable, avant essai.
Plan view of the deformable face, pre-test.



32. Vue de plan de la face déformable, après essai.
Plan view of the deformable face, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



**33. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.**




**34. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



**35. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**



**36. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**37. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knee contact points, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



38. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.



39. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**40. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**


N/A

**41. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2000-10-13	Véhicule Vehicle	ACURA INTEGRA 2000	T.C. N° T.C.No	00-220
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**42. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knee contact points, post-test.**



**43. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.**