

APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



1. **Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.**
Statement of compliance label of the test vehicle.



2. **Étiquette d'information des pneus.**
Tire information label.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**3. Vue ¾ avant du véhicule d'essai.
¾ front view of the test vehicle.**



**4. Vue ¾ arrière du véhicule d'essai.
¾ rear view of the test vehicle.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.



6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.**



**8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------




11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.



12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.



20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------


N/A

21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.



22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Under view of the engine compartment , pre-test.**



**24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Under view of the engine compartment , post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**25. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.**



**26. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**27. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**



**28. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------




**29. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knees contact point, post-test.**



**30. Contact du volant sur l'abdomen du conducteur, après essai.
Steering wheel's contact point with driver's abdomen.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**31. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.**



**32. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**33. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**



**34. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**35. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knees contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



36. Vue de gauche du passager arrière, avant essai.
Rear passenger's left view, pre-test.



37. Vue de gauche du passager arrière, après essai.
Rear passenger's left view, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



38. Vue de droite du passager arrière, avant essai.
Rear passenger's right view, pre-test.



39. Vue de droite du passager arrière, après essai.
Rear passenger's right view, post-test.

Date de collision Crash date	2002-04-12	Véhicule Vehicle	JEEP LIBERTY 2002	T.C. N° T.C.No	02-221
---------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	---------------



**40. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.**