


APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.

Identique à la photo no.1.
Same as picture no.1.

2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.



4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------




5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.




6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.



8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------




11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.




12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.




16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------




19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.




20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------




21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.



22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Under view of the engine compartment , pre-test.



24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Under view of the engine compartment , post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



25. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.



26. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**27. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**



**28. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**29. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knees contact point, post-test.**



**30. Contact du volant sur l'abdomen du conducteur, après essai.
Steering wheel's contact point with driver's abdomen.**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



31. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.



32. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**33. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**



**34. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**35. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knees contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**36. Position du passager arrière droit, avant essai.
Rear right passenger's position, pre-test.**



**37. Position du passager arrière droit, après essai.
Rear right passenger's position, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**38. Position du passager arrière centre, avant essai.
Rear center passenger's position, pre-test.**



**39. Position du passager arrière centre, après essai.
Rear center passenger's position, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-02-21	Véhicule Vehicle	BUICK RENDEZ-VOUS 2003	T.C. N° T.C.No	03-212
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



40. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.