


APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.

Identique à la photo no.1.
Same as picture no.1.

2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**3. Vue ¾ avant du véhicule d'essai.
¾ front view of the test vehicle.**



**4. Vue ¾ arrière du véhicule d'essai.
¾ rear view of the test vehicle.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.



6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.**



**8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.**




**10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.**




**12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.**



**14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**15. Vue de plan du devant du véhicule d’essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.**



**16. Vue de plan du devant du véhicule d’essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.**



**18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.**



**20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**21. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.**



**22. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**23. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.**



**24. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**25. Position du passager arrière droit, avant essai.
Rear right passenger's position, pre-test.**



**26. Position du passager arrière droit, après essai.
Rear right passenger's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**27. Position du passager arrière centre, avant essai.
Rear center passenger's position, pre-test.**



**28. Position du passager arrière gauche, après essai.
Rear left passenger's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**29. Position du passager arrière gauche, avant essai.
Rear left passenger's position, pre-test.**



**30. Position du passager arrière gauche, après essai.
Rear left passenger's position, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**31. Pare-brise, avant essai.
Windshield, pre-test.**



**32. Pare-brise, après essai.
Windshield, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**33. Bouchon de remplissage, avant essai.
Filler cap, pre-test.**




**34. Bouchon de remplissage, après essai.
Filler cap, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|




**35. Tuyau de remplissage et vapeur.
Filler and vapor pipe.**



**36. Réservoir de carburant.
Fuel tank.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**37. Ligne de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.**



**38. Lignes de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**39. Lignes de carburant et vapeur dans le compartiment moteur.
Filler and vapor lines in the engine compartment.**

N/A

**40. Localisation de la fuite de carburant.
Fuel leak location.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|




**41. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.**



**42. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the vehicle, post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**43. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Under view of the engine compartment , pre-test.**




**44. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Under view of the engine compartment , post-test.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



**45. Vue du véhicule sur culbuteur avant l'essai de capotage statique.
View of the vehicle on the roll over device before testing.**



**46. Vue du véhicule sur culbuteur à 90°.
View of the vehicle on the roll over device at 90°.**

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



47. Vue du véhicule sur culbuteur à 180°.
View of the vehicle on the roll over device at 180°.



48. Vue du véhicule sur culbuteur à 270°.
View of the vehicle on the roll over device at 270°.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision Crash date | 2003-02-27 | Véhicule Vehicle | FORD EXPLORER 2003 | T.C. N° T.C.No | 03-213 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|



49. Vue du véhicule sur culbuteur à 360°.
View of the vehicle on the roll over device at 360°.



50. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.