APPENDICE / APPENDIX A

PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



1. **Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.**
   Statement of compliance label of the test vehicle.



2. **Étiquette d'information des pneus.**
   Tire information label.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

3. Vue ¾ avant du véhicule d'essai.
¾ front view of the test vehicle.

4. Vue ¾ arrière du véhicule d'essai.
¾ rear view of the test vehicle.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.

6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.

8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.

10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.

12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.

16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.

18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.

20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

21. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.

22. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

23. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.

24. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



25. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knees contact point, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

26. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.

27. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

28. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.

29. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

30. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knees contact point, post-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

31. Pare-brise, avant essai.
Windshield, pre-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

32. Pare-brise, après essai.
Windshield, post-test.

33. Bouchon de remplissage, avant essai.
Filler cap, pre-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

34. Bouchon de remplissage, après essai.
Filler cap, post-test.

35. Tuyau de remplissage et vapeur.
Filler and vapor pipe.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



36. Réservoir de carburant.
Fuel tank.

37. Ligne de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

38. Lignes de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.

39. Lignes de carburant et vapeur dans le compartiment moteur.
Filler and vapor lines in the engine compartment.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

N/A

40. Localisation de la fuite de carburant.
Fuel leak location.

41. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

42. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the vehicle, post-test.

43. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Under view of the engine compartment , pre-test.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



44. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Under view of the engine compartment , post-test.

45. Vue du véhicule sur culbuteur avant l'essai de capotage statique.
View of the vehicle on the roll over device before testing.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122



46. Vue du véhicule sur culbuteur à 90°.
View of the vehicle on the roll over device at 90°.

47. Vue du véhicule sur culbuteur à 180°.
View of the vehicle on the roll over device at 180°.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

48. Vue du véhicule sur culbuteur à 270°.
View of the vehicle on the roll over device at 270°.

49. Vue du véhicule sur culbuteur à 360°.
View of the vehicle on the roll over device at 360°.

Date de collision / Crash date	2003-02-20	Véhicule / Vehicle	BUICK PARK AVENUE 2003	T.C. Nº / T.C.No	03-122

50. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.