



APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.



2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.



4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.



6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.



8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------




11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.



12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.



20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



21. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.



22. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**23. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**



**24. Point de contact de tête du conducteur, après essai.
Driver's head contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**25. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.
Driver's knees contact point, post-test.**



**26. Contact du volant sur l'abdomen du conducteur, après essai.
Steering wheel's contact point with driver's abdomen.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**27. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.**




**28. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



29. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.



30. Point de contact de tête du passager, après essai.
Passenger's head contact point, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**31. Point de contact des genoux du passager, après essai.
Passenger's knees contact point, post-test.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



32. Pare-brise, avant essai.
Windshield, pre-test.



33. Pare-brise, après essai.
Windshield, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------




34. Bouchon de remplissage, avant essai.
Filler cap, pre-test.



35. Bouchon de remplissage, après essai.
Filler cap, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**36. Tuyau de remplissage et vapeur.
Filler and vapor pipe.**



**37. Réservoir de carburant.
Fuel tank.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**38. Ligne de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.**



**39. Lignes de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**40. Lignes de carburant et vapeur dans le compartiment moteur.
Filler and vapor lines in the engine compartment.**

N/A

**41. Localisation de la fuite de carburant.
Fuel leak location.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------




42. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.

43. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**44. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Under view of the engine compartment , pre-test.**



**45. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Under view of the engine compartment , post-test.**

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



46. Vue du véhicule sur culbuteur avant l'essai de capotage statique.
View of the vehicle on the roll over device before testing.



47. Vue du véhicule sur culbuteur à 90°.
View of the vehicle on the roll over device at 90°.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



48. Vue du véhicule sur culbuteur à 180°.
View of the vehicle on the roll over device at 180°.



49. Vue du véhicule sur culbuteur à 270°.
View of the vehicle on the roll over device at 270°.

Date de collision Crash date	2003-04-03	Véhicule Vehicle	NISSAN SENTRA 2003	T.C. N° T.C.No	03-129
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



50. Vue du véhicule sur culbuteur à 360°.
View of the vehicle on the roll over device at 360°.



51. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.