

APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.

Identique à la photo 1
Same as picture 1

2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.



4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.



6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.



8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------




11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.




12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.




18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	------------	---------------------	--------------------	-------------------	--------



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.



20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



21. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.



22. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



**23. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.**



**24. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test**

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



25. Position du passager arrière gauche, avant essai.
Rear left passenger's position, pre-test.




26. Position du passager arrière gauche, après essai.
Rear left passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	2002-10-30	Véhicule Vehicle	DODGE DURANGO 2002	T.C. N° T.C.No	02-236
---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------	-------------------	---------------



27. Pare-brise, avant essai.
Windshield, pre-test.



28. Pare-brise, après essai.
Windshield, post-test.