


**APPENDICE / APPENDIX A**

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI  
TEST PHOTOGRAPHS**

|                                 |            |                     |                  |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 02-03-2004 | Véhicule<br>Vehicle | HONDA CIVIC 2003 | T.C. N°<br>T.C.No | 03-229 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.  
Statement of compliance label of the test vehicle.



2. Étiquette d'information des pneus.  
Tire information label.

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**3. Vue  $\frac{3}{4}$  avant du véhicule d'essai.  
 $\frac{3}{4}$  front view of the test vehicle.**



**4. Vue  $\frac{3}{4}$  arrière du véhicule d'essai.  
 $\frac{3}{4}$  rear view of the test vehicle.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|




**5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Left side view of the test vehicle, pre-test.**




**6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.**  
**Left side view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.  
Rear view of the test vehicle, pre-test.**



**8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.  
Rear view of the test vehicle, post-test.**

|                                 |            |                     |                  |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 02-03-2004 | Véhicule<br>Vehicle | HONDA CIVIC 2003 | T.C. N°<br>T.C.No | 03-229 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.  
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.  
General right side view of the test vehicle, post-test.

|                                 |            |                     |                  |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 02-03-2004 | Véhicule<br>Vehicle | HONDA CIVIC 2003 | T.C. N°<br>T.C.No | 03-229 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|



**11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.**  
Front view of the test vehicle, pre-test.



**12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.**  
Front view of the test vehicle, post-test.

[illegible]

/A-8

|                                 |            |                     |                  |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 02-03-2004 | Véhicule<br>Vehicle | HONDA CIVIC 2003 | T.C. N°<br>T.C.No | 03-229 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.  
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.  
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.**  
**Left side view of front of test vehicle, pre-test.**



**18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.**  
**Left side view of front of test vehicle, post-test.**

|                                 |            |                     |                  |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 02-03-2004 | Véhicule<br>Vehicle | HONDA CIVIC 2003 | T.C. N°<br>T.C.No | 03-229 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.  
Right side view of front of test vehicle, pre-test.




20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.  
Right side view of front of test vehicle, post-test.

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|




**21. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.  
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.**



**22. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.  
Engine compartment view of the vehicle, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**23. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai**  
**Under view of the engine compartment , pre-test.**



**24. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.**  
**Under view of the engine compartment , post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|




**25. Position du conducteur, avant essai.**  
**Driver's position, pre-test.**




**26. Position du conducteur, après essai.**  
**Driver's position, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**27. Point de contact de tête du conducteur, après essai.**  
**Driver's head contact point, post-test.**



**28. Point de contact de tête du conducteur, après essai.**  
**Driver's head contact point, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|




**29. Point de contact des genoux du conducteur, après essai.  
Driver's knees contact point, post-test.**



**30. Contact du volant sur l'abdomen du conducteur, après essai.  
Steering wheel's contact point with driver's abdomen.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**31. Position du passager, avant essai.**  
**Passenger's position, pre-test.**



**32. Position du passager, après essai.**  
**Passenger's position, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**33. Point de contact de tête du passager, après essai.  
Passenger's head contact point, post-test.**



**34. Point de contact de tête du passager, après essai.  
Passenger's head contact point, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**35. Point de contact des genoux du passager, après essai.  
Passenger's knees contact point, post-test.**

|                                 |            |                     |                  |                   |        |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|
| Date de collision<br>Crash date | 02-03-2004 | Véhicule<br>Vehicle | HONDA CIVIC 2003 | T.C. N°<br>T.C.No | 03-229 |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|



**36. Position du passager arrière droit, vue de droite, avant essai.**  
**Rear right passenger's position, right side view, pre-test.**



**37. Position du passager arrière droit, vue de droite, après essai.**  
**Rear right passenger's position, right side view, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**38. Position du passager arrière gauche, vue de gauche, avant essai.  
Rear left passenger's position, left side view, pre-test.**



**39. Position du passager arrière gauche, vue de gauche, après essai.  
Rear left passenger's position, left side view, post-test.**

|                                 |                   |                     |                         |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Date de collision<br>Crash date | <b>02-03-2004</b> | Véhicule<br>Vehicle | <b>HONDA CIVIC 2003</b> | T.C. N°<br>T.C.No | <b>03-229</b> |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|



**40. Affichage du lecteur de vitesse.  
Speed trap reading.**