



APPENDICE / APPENDIX A

**PHOTOGRAPHIES DE L'ESSAI
TEST PHOTOGRAPHS**

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



1. Étiquette de déclaration de conformité du véhicule d'essai.
Statement of compliance label of the test vehicle.



2. Étiquette d'information des pneus.
Tire information label.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



3. Vue $\frac{3}{4}$ avant du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ front view of the test vehicle.



4. Vue $\frac{3}{4}$ arrière du véhicule d'essai.
 $\frac{3}{4}$ rear view of the test vehicle.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



5. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of the test vehicle, pre-test.




6. Vue générale côté gauche du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



7. Vue arrière du véhicule d'essai, avant essai.
Rear view of the test vehicle, pre-test.



8. Vue arrière du véhicule d'essai, après essai.
Rear view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



9. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, avant essai.
General right side view of the test vehicle, pre-test.



10. Vue générale côté droit du véhicule d'essai, après essai.
General right side view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



11. Vue avant du véhicule d'essai, avant essai.
Front view of the test vehicle, pre-test.




12. Vue avant du véhicule d'essai, après essai.
Front view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



13. Vue de plan du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the test vehicle, pre-test.



14. Vue de plan du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



15. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, avant essai.
Over view of the front part of the test vehicle, pre-test.



16. Vue de plan du devant du véhicule d'essai, après essai.
Over view of the front part of the test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



17. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Left side view of front of test vehicle, pre-test.



18. Vue côté gauche de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Left side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



19. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, avant essai.
Right side view of front of test vehicle, pre-test.



20. Vue côté droit de l'avant du véhicule d'essai, après essai.
Right side view of front of test vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



21. Position du conducteur, avant essai.
Driver's position, pre-test.



22. Position du conducteur, après essai.
Driver's position, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



23. Position du passager, avant essai.
Passenger's position, pre-test.



24. Position du passager, après essai.
Passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



25. Position du passager arrière gauche, avant essai.
Rear left passenger's position, pre-test.



26. Position du passager arrière gauche, après essai.
Rear left passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



27. Position du passager arrière droit, avant essai.
Rear right passenger's position, pre-test.



28. Position du passager arrière droit, après essai.
Rear right passenger's position, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



29. Pare-brise, avant essai.
Windshield, pre-test.



30. Pare-brise, après essai.
Windshield, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



31. Bouchon de remplissage, avant essai.
Filler cap, pre-test.




32. Bouchon de remplissage, après essai.
Filler cap, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



33. Tuyau de remplissage et vapeur.
Filler and vapor pipe.



34. Réservoir de carburant.
Fuel tank.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



35. Ligne de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.



36. Lignes de carburant et vapeur.
Fuel and vapor lines.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------	---------------



**37. Lignes de carburant et vapeur dans le compartiment moteur.
Filler and vapor lines in the engine compartment.**

**Aucune fuite
No leak**

**38. Localisation de la fuite de carburant.
Fuel leak location.**

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------




39. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, avant essai.
Engine compartment view of the vehicle, pre-test.



40. Vue du compartiment moteur du véhicule d'essai, après essai.
Engine compartment view of the vehicle, post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



41. Vue du dessous du compartiment moteur, avant essai.
Under view of the engine compartment , pre-test.



42. Vue du dessous du compartiment moteur, après essai.
Under view of the engine compartment , post-test.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



43. Vue du véhicule sur culbuteur avant l'essai de capotage statique.
View of the vehicle on the roll over device before testing.



44. Vue du véhicule sur culbuteur à 90°.
View of the vehicle on the roll over device at 90°.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



45. Vue du véhicule sur culbuteur à 180°.
View of the vehicle on the roll over device at 180°.



46. Vue du véhicule sur culbuteur à 270°.
View of the vehicle on the roll over device at 270°.

Date de collision Crash date	24-03-2004	Véhicule Vehicle	MITSUBISHI LANCER 2004	T.C. N° T.C.No	04-126
---------------------------------	------------	---------------------	------------------------	-------------------	--------



47. Vue du véhicule sur culbuteur à 360°.
View of the vehicle on the roll over device at 360°.



48. Affichage du lecteur de vitesse.
Speed trap reading.